

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PROGRESO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0074-43	FECHA:	20 DE ENERO 2025



Foto 1: Área donde se contempla construir la estructura de techo de lámina, espacio que será utilizado para poder realizar reuniones con padres de familia y realizar diferentes actividades educativas




Foto 2: otro ángulo del área donde se contempla construir la estructura de techo de lámina, espacio que será utilizado para poder realizar reuniones con padres de familia y realizar diferentes actividades educativas



Foto 3: otro ángulo del área donde se contempla construir la estructura de techo de lámina, espacio que será utilizado para poder realizar reuniones con padres de familia y realizar diferentes actividades educativas.



Foto 4: Área donde se contempla colocar Canales y bajadas de agua pluvial del módulo frente la dirección del centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPA




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

