

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PROGRESO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0074-43	FECHA:	02 DE MAYO 2025



Foto1: Área donde se está instalando la estructura de techo de lámina, espacio que será utilizado para poder realizar reuniones con padres de familia y realizar diferentes actividades educativas



Foto 2: otro ángulo del área donde se está construyendo la estructura de techo de lámina, espacio que será utilizado para poder realizar reuniones con padres de familia y realizar diferentes actividades educativas




Foto 3: Otro ángulo del área donde se está construyendo la estructura de techo de lámina, espacio que será utilizado para poder realizar reuniones con padres de familia y realizar diferentes actividades educativas.




Foto 4: Área donde se contempla colocar Canales y bajadas de agua pluvial del módulo frente la dirección del centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PROGRESO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0074-43	FECHA:	02 DE MAYO 2025




Foto1: Preparación del área, quitando la torta de cemento en mal estado, trabajando en nivelación del suelo y colocación del piso granito en las aulas.



Foto 2: Preparación del lugar donde se estará mejorando la losa de patio del centro educativo para tener un ambiente agradable y podrá utilizarse para las diferentes actividades educativas.





Foto 3: Proceso de mejoramiento y repación de energía eléctrica en el corredor y galera del centro educativo para poder realizar reuniones con padres de familia y realizar diferentes actividades deportivas, sociales y culturales en horario vespertino o nocturno.




Foto 4: Pintando las aulas del centro educativo para mejorar la pintura del muro interior y exterior que ya se encontraba deteriorado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

