

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PROGRESO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0074-43	FECHA:	27 DE MAYO 2025




Foto 1: Estructura metálica y de techo de lámina finalizado, espacio que será utilizado para poder realizar reuniones con padres de familia y realizar diferentes actividades educativas. Trabajo finalizado.




Foto 2: Otro ángulo donde se construyó la estructura metálica y de techo de lámina ya finalizado, espacio que será utilizado para poder realizar reuniones con padres de familia y realizar diferentes actividades.




Foto 3: Otro ángulo del área donde se construyó la estructura metálica y techo de lámina, espacio que será utilizado para poder realizar reuniones con padres de familia y realizar diferentes actividades educativas.




Foto 4: Área donde se colocaron los Canales y bajadas de agua pluvial de la galera que esta frente al módulo de la dirección del centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PROGRESO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0074-43	FECHA:	27 DE MAYO 2025



Foto1: Se instaló Piso granito nuevo en aulas para que tengan un ambiente agradable para los niños y que fortalezca el proceso de enseñanza aprendizaje con piso nuevo.




Foto 2: Mejoramiento de la losa de patio del centro educativo en la que tendra un mejor ambiente para realizar diferentes actividades educativas. Finalización del trabajo.




Foto 3: Reparación de energía electrica en el corredor del centro educativo y en la galera para poder realizar diferentes actividades educativas que esta en opticas condiciones.




Foto 4: Pintura nueva en el muro interior y exterior en las aulas del centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público