

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA DOLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0077-43	FECHA:	19/08/2025



Foto 1: ÁREA DE REUNIONES DÓNDE SE NECESITA ESTRUCTURA TIPO PÓRTICO Y TECHO DE LÁMINA CALIBRE 26



Foto 2: ÁREA DE REUNIONES DÓNDE SE NECESITA ESTRUCTURA TIPO PÓRTICO Y TECHO DE LÁMINA CALIBRE 26




Foto 3: ÁREA DEPORTIVA DÓNDE SE NECESITA ESTRUCTURA TIPO PÓRTICO Y TECHO DE LÁMINA CALIBRE 26



Foto 4: ÁREA DEPORTIVA DÓNDE SE NECESITA ESTRUCTURA TIPO PÓRTICO Y TECHO DE LÁMINA CALIBRE 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

