

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN RAFAEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0079-43	FECHA:	14 DE MAYO 2025



Foto1: Mejoramiento con estructura tipo pórtico e instalación de lámina troquelada calibre 26 en la cocina.




Foto 2: Mejoramiento con estructura tipo pórtico e instalación de lámina troquelada calibre 26 en la cocina



Foto 3: Mejoramiento de losa de piso en la cocina.



Foto 4: Reparación de dos puertas y dos ventanas en la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPR	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--