

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL JAVILLAL Y BRAMADERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0088-43	FECHA:	15 DE AGOSTO DE 2025



Foto1: Sanitarios que funcionan en el centro educativo que son fosas sépticas y construidas a cercanías de un barranco.



Foto 2: Condiciones actuales de las puertas, el tipo de taza plástica en malas condiciones y con el mal olor permanente por la fosa séptica.



Foto 3: Lugar donde se ubicarán los nuevos sanitarios lavables



Foto 4: Lugar de perforación de fosa séptica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

