

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDE CHICHOLON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0090-43	FECHA:	6/05/2025



Foto1: Se realizará mejoramiento en el muro perimetral de 5 hileras de block y malla encima en la parte frontal




Foto 2: En el lado izquierdo se colocaran 5 hileras de block es para el resguardo adecuado del alumnado del centro educativo



Foto 3: Se realizará mejoramiento del muro perimetral en la parte frontal que se cuenta con buen perimetro de cerco



Foto 4: Se realizará mejoras en la parte derecha de la escuela debido a que no se cuenta con un muro perimetral adecuado todo el contorno del centro educativo no cuenta con muro perimetral




Foto 5: Se realizara mejoras al muro perimetral a la parte trasera de la escuela



Foto 6: Se realizara mejoramiento a los parales debido a que esta en malas condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

**CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA CHICHOLON
SAN MIGUEL CHICAJ, B.V.**

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

