

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0094-46	FECHA:	25 DE FEBRERO DE 2025



Foto 1: CERRAMIENTO MURO PERIMETRAL DEL CENTRO EDUCATIVO



Foto 2: CERRAMIENTO MURO PERIMETRAL DEL CENTRO EDUCATIVO



Foto 3: MEJORAMIENTO DE LOSA DE PATIO EN EL AREA DE INGRESO AL PLANTEL



Foto 4: MEJORAMIENTO DE LOSA DE PATIO EN EL AREA DE INGRESO AL PLANTEL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

