



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BARRIO SAN JUAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN GABRIEL PANTZUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0343-43	FECHA:	29/04/2025



Foto 1: Se realizará cambio del portón por una nueva de la entrada principal del establecimiento.




Foto 2: se realizará el retoque de la fachada frontal y lateral de todos los salones y pintada del muro perimetral de circulación del establecimiento




Foto 3: Se realizará cambio de puerta y ventanas de la cocina



Foto 4: Se hará el cambio de techado a lámina troqueleada de la cocina.



Foto 5: se realizará la perforación, habilitación e instalación de puerta metálica de emergencia y uso exclusivo para los niños de pre-primaria.




Foto 6: retoque de pintura de la cancha polideportiva del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Mantener el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

