

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                   |                                |                                          |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | BAJA VERAPAZ      | MUNICIPIO:                     | San Miguel Chicaj                        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB anexo a EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | caserio Buena Vista, Aldea San Francisco |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-02-0671-41     | FECHA:                         | 23 DE ENERO 2025                         |



Foto1: CUBIERTA DE LÁMINA



Foto 2: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL

Foto. 3

Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.





Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público