

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TEMPISQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-1663-41	FECHA:	30 DE MAYO 2025




Foto 1: Reparación de repello y cernido de paredes.



Foto 2: Estructura de techo




Foto 3: Cubierta de lamina




Foto 4: Puerta y ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público