

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Rabinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cumbre el Durazno Aldea Raxjut
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0019-43 15-03-0011-42	FECHA:	14/12/2025



Foto 1: MEJORAMIENTO DE MURO PERIMENTRAL PARATE FRONTAL



Foto 2: MEJORAMIENTO DE PORTON PRINCIPAL



Foto 3: MEJORAMIENTO DE MURO PERIMENTRAL PARATE FRONTAL



Foto 4: Foto 2: MEJORAMIENTO DE PORTON PRINCIPAL



Foto 5: EJORAMIENTO DE MURO PERIMENTRAL PARATE FRONTAL



Foto 6: TORTA DE CEMENTO EN PATIO DE LA ESCUELA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eudín

Firma y sello del Presidente de la OPF



Mery

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

