



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA ESPERANZA, ALDEA CHIRRUN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0025-43	FECHA:	19 DE AGOSTO



Foto 1: Mejoramiento del Cerco o muro Perimetral



Foto 2: Mejoramiento del Cerco o muro Perimetral



Foto 3: Mejoramiento del Cerco o muro Perimetral




Foto 4: Mejoramiento del Cerco o muro Perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la Junta



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

