

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Rabinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Xecamba	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xecamba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0036-43	FECHA:	14/08/2025



Foto1: Mejoramiento de ventanas y balcones del edificio escolar parte interior.



Foto 2: Mejoramiento de ventana y balcones del edificio escolar parte exterior.



Foto 3: Sustitución y mejoramiento de divisor de aulas.



Foto 4: Sustitución y mejoramiento de divisor de aulas.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

