



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Rabinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB ZONA 1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5ta. Avenida 5-71 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0074-45	FECHA:	05 de mayo de 2025



Foto1: Mejoramiento de barandales y piso antideslizante



Foto 2: ventanales y balcones en un salón de clases.



Foto 3: Piso antideslizante para proteger a los estudiantes



Foto 4: Piso de granito de un salón de clases.



Foto 5: Mejoramiento de la parte de arriba de los salones de clases para que no entren los animalitos.



Foto 6: Mejoramiento de bombillas estas estan quemadas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CEE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

