



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Rabinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Rafael
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0111-43	FECHA:	06/10/2025




Foto 1: En esta imagen nos muestra la falta de diferentes accesorios para optimizar el uso de los servicios sanitarios, se encuentran en abandono, la cual es esencial para calidad de vida de la niñez escolar.



Foto 2: La siguiente imagen nos muestra el deterioro del techo que cubre el espacio para los servicios sanitarios.



Foto 3: Acá nos muestra la falta de servicios de cableado y la falta de accesorios eléctricos para la iluminación de los servicios sanitarios.




Foto 4: Imagen que nos muestra el lugar en donde se ha deteriorado y tapado la fosa séptica, por lo tanto es necesario la remodelación de la misma.



Foto 5: En la siguiente imagen nos muestra la falta de un lugar especial para el abastecimiento de agua que servirá para surtir el uso de cada espacio sanitario.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

