

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Rabinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Rafael
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0111-43	FECHA:	10/12/2025



Foto 1: En esta imagen nos muestra el avance de los trabajos de instalación de diferentes accesorios para optimizar el uso de los servicios sanitarios.




Foto 2: La siguiente imagen nos muestra los trabajos del pintado de las costaneras como base para el cambio de láminas del techado que cubre los servicios sanitarios.




Foto 3: Acá nos muestra la instalacion de techo renovado para la colocación servicios de cableado y la de accesorios eléctricos para la iluminación de los servicios sanitarios.



Foto 4: Imagen que nos muestra el lugar en donde se está instalando el biodigestor para optimizar la descarga de aguas negras al pozo de absorción.




Foto 5: En la siguiente imagen nos muestra los trabajos de acondicionamiento del lugar para la instalación de un tinaco para el abastecimiento de agua que surtirá los servicios sanitarios.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

