

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Rabinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Rafael
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0111-43	FECHA:	31/12/2025



Foto 1: En esta imagen nos muestra la finalización de instalaciones de puertas y tazas de los servicios sanitarios.




Foto 2: La siguiente imagen nos muestra la finalización de la colocación de láminas nuevas para sustituir el techo deteriorado.




Foto 3: Acá nos muestra la finalización de la instalación de servicios de cableado y accesorios eléctricos para la iluminación de los servicios sanitarios.



Foto 4: Imagen que nos muestra el lugar en donde se ha finalizado la instalación del Biodigestor, junto al pozo de absorción para las aguas negras y grises de la descarga de los servicios sanitarios.






Foto 5: En la siguiente imagen nos muestra la finalización de la instalación del Tinaco y sus accesorios para surtir de agua a los servicios sanitarios.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

