



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PAHOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0115-43	FECHA:	02/05/2025



Foto1: Mejoramiento y continuacion del muro perimetral con mamposteria



Foto 2: Mejoramiento y continuacion del muro perimetral con mamposteria



Foto 3: Reforzamiento e instalacion de ventanas en el aula de segundo grado 3.50mIs de ancho al cuadrado



Foto 4: Reforzamiento e instalacion de ventanas en la direccion 1.90 de largo 1.57 de ancho al cuadrado



Foto 5: Reforzamiento e instlacion de ventanales en el aula de sexto grado 3.57de largo y 1.57 de ancho al cuadrado



Foto 6: Reforzamiento e instalacion de cambio de posicion de porton 2.70 de largo y 2 metros de ancho

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Teresade Jesus Yol

Firma y sello del Presidente de la OPF

Juan E. ...

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

