

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0119-43	FECHA:	5/05/2025



Foto1: Vista de la parte Oriente a Poniente del edificio escolar



Foto 2: Vista el techo media agua (es de dos aguas) de Oriente a Poniente



Foto 3: Vista del techo de los grados 2o A, 4o.B y Primero B. de Oriente a Poniente.



Foto 4: Vista del techo de la parte interna del 4o. Grado, Sección B



Foto 5: Vista de la parte interna del techo del Primer Grado Sección B.



Foto 6: Vista del techo de la parte interna de Segundo Grado Seccion A

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

