

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM, REGIONAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SANTO DOMINGO, FRENTE AL CAMPO DE AVIACIÓN, ZONA 2.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-1286-42	FECHA:	20/01/2025



Foto 1: Estado actual del piso de las aulas por lo que se requiere mejoramiento



Foto 2: Estado actual del piso del corredor de la escuela, lo que representa peligro para los niños, lo que se requiere su mejoramiento.



Foto 3: Se requiere el mejoramiento de canales y bajada de agua pluvial.



Foto 4: Se requiere mejoramiento del sistema eléctrico de la escuela para evitar algún siniestro.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

