

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Rabinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-1551-41	FECHA:	24 DE ENERO 2025



Foto 1: MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 2: CUBIERTA DE LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 3: MEJORAMIENTO DE CANALETAS Y TUBOS PARA LA BAJADA PLUVIAL




Foto 4: MEJORAMIENTO DE PINTURA DEL ESTABLECIMIENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente del COPB




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

