



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Rabinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Rafael
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-1664-41	FECHA:	06/10/2025



Foto 1 La imagen nos muestra la precariedad del lugar de los servicios sanitarios para el nivel preprimaria.



Foto 2 La siguiente imagen nos muestra el deterioro y la falta de accesorios para brindar un buen servicio hacia la niñez



Foto 3 En la presente imagen nos muestra tambien lo difícil del acceso a agua potable hacia los servicios sanitarios por estar en la parte alta del área.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y justificar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB Educativos



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

