



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Rabinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Rafael
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-1664-41	FECHA:	16/12/2025




Foto 1 La imagen nos muestra el avance de las paredes donde se colocarán los sanitarios para las niñas




Foto 2 La siguiente imagen nos muestra las paredes donde se colocaran sanitarios para niños



Foto 3 En la presente imagen nos muestra tambien el avance de las paredes que será la entrada principal hacia los sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo Escolar




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

