



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Rabinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Rafael
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-1664-41	FECHA:	26/12/2025



Foto 1 La imagen nos muestra la finalización de los trabajos como lo es la entrada hacia los sanitarios




Foto 2 La siguiente imagen nos muestra el lugar donde los niños se lavarán sus manos, en su etapa posterior



Foto 3 En la presente imagen nos muestra cómo quedaron cada uno de los sanitarios en su finalización

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

