



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODPA ANEXA A EOU M PEM RICARDO JUÁREZ ARELLANO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. AVENIDA 5-71 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-2036-42	FECHA:	28 DE ENERO 2025



Foto 1: Los servicios sanitarios del nivel primario no se adecua a las necesidades fisiológicas de los niños y niñas del nivel de preprimaria por lo que se requiere una ampliación para atender esta necesidad.



Foto 2: No se cuenta con espacio adecuado para la preparación de alimentación y es indispensable para el centro educativo,




Foto 3:




Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Regina Xitumar

Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

