

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3RA. CALLE 11-71 ZONA1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-2075-42	FECHA:	5/05/2025



Foto1: Se instalara entechado en el area de recreacion debido a que no se cuenta con sombra.



Foto 2: sustitucion de laminas debido a que se encuentra en mal estado en el área de la pila.




Foto 3: Se instalara entechado en el area de recreacion debido a que no se cuenta con sombra.

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---