

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CHUATEGUA PARTE BAJA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHUATEGUA PARTE BAJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-2151-43	FECHA:	



Foto1: Se realizará cambio del sistema eléctrico en todo el centro educativo que esta en malas condiciones.




Foto 3: Se realizará losa del patio del centro educativo frente y entrada que esta en estado de tierra y perjudica a los niños y niñas cuando hay lluvia.




Foto 5: Se realizará cambio de techo de todo el centro educativo, ya que se encuentra en mal estado.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Sandra Judith Siana
Firma y sello del Presidente de la




NANCY YOMARY IXPATA MORALES
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

