



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO XEYOCH, ALDEA SANTA ROSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0001-42	FECHA:	27 DE ENERO 2025



Foto 1: MEJORAMIENTO DE VIDRIOS DETERIORADAS SIN VALCONES



Foto 2: CUNETAS DESCUBIERTAS, PELIGRAN LA SEGURIDAD DE LOS PEQUEÑOS.



Foto 3: MEJORAMIENTO DE CERCO DETERIORADO



Foto 4: DERRUMBE EN AREA COLINDANTE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

