

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO XEUL ALDEA LOS PAJALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0015-42	FECHA:	2/05/2025



Foto1: terreno donde se realizará el remozamiento.



Foto 2: parte del terreno para el remozamiento.



Foto 3: parte frontal del terreno para el remozamiento.



Foto 4: parte lateral derecha del terreno para la elaboración del remozamiento.



Foto 5: aula donde se llevará a cabo la colocación del piso de granito



Foto 6: aulas en las que se llevará a cabo el remozamiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

