



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CUMBRE CRUZ DE LOS YAGUALES ALDEA SU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0026-42	FECHA:	5/05/2025



Foto 1: se realiza reparacion de muro de contencion con refuerzos, debido a que no esta en buenas condiciones, ocasionando peligro para los alumnos



Foto 2: reparacion de muro de contencion en la parte trasera del establecimiento debido a que esta en mala condiciones.



Foto 3: se realiza muro de contencion en la parte baja de los baños y que se esta cayendo la tierra.



Foto 4: se realizara muro de contención en la parte baja de los baños ya que se encuentra en mala condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

