

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Cubulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pahuesá, aldea Patzijom
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0030-42	FECHA:	29/04/2025



Foto 1: En esta fotografía se ve la falta de construcción de muro de contención para evitar que el agua en el invierno se lleve la malla y destruya parte de edificio del establecimiento



Foto 2: Pone en riesgo la vida de los estudiantes del establecimiento debido a que no contamos con muro de contención.




Foto 3: Esta es la realidad del establecimiento y demuestra que hace falta apoyo del MINEDUC para contar con un establecimiento digno y que el cierre perimetral debe ser completa.

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la ODP


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público