

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHUABAJ, ALDEA GUATZILEP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0032-42	FECHA:	27 DE ENERO 2025



Foto 1: MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CERCO O MURO PERIMETRAL



Foto 2: MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CERCO O MURO PERIMETRAL



Foto 3: MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CERCO O MURO PERIMETRAL



Foto 4: MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CERCO O MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPA

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público