

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BajaVerapaz	MUNICIPIO:	Cubulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pacaní, Aldea Xinacati
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0039-43	FECHA:	5/05/2025



Foto 1: Foto lado derecho de la circulación, se le hará mejoramiento de la circulación perimetral.



Foto 2: Foto del frente de la circulación, se le hará mejoramiento de la circulación perimetral.



Foto 3: Foto lado izquierdo de la circulación. Se le hará mejoramiento de la circulación perimetral.



Foto 4: Foto de balcones y ventanales del lado de atrás y foto del patio se le hará mejoramiento de estructura metálica con lámina troquelada, remozamiento a balcones y a ventanales de vidrio.



Foto 5: Foto de la dirección y Foto del aula de clases, se le hará mejoramiento de piso de granito.



Foto 6: Foto de portón de acceso y Foto del corredor de la escuela, se hará la instalación de un portón de estructura metálica y se hará mejoramiento de piso de granito al corredor.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

