



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LACANDON, ALDEA PATZOCON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0041-43	FECHA:	24/10/2025



Foto 1: mejoramiento de balcones de un aula



Foto 2: Mejoramiento de pintura de la escuela



Foto 3: Mejoramiento de pintura de puertas



Foto 4: Mejoramiento de pintura de balcones



Foto 5: Mejoramiento de pintura de portones



Foto 6: Mejoramiento de repello y cernido de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

