

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO ☒      DURANTE ☐      POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                                      |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | BAJA VERAPAZ  | MUNICIPIO:                     | CUBULCO                              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO CHUACHIYAC, ALDEA SANTA ROSA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-04-0049-43 | FECHA:                         | 27 DE ENERO 2025                     |



Foto 1: Reparación de cocina




Foto 2: Reparación de puertas



Foto 3:



Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el contenido de las hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OEA  


  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
