



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                  |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | BAJA VERAPAZ  | MUNICIPIO:                     | CUBULCO          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | <b>EORM</b>   | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LA LAGUNA  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-04-0055-43 | FECHA:                         | 27 DE ENERO 2025 |



Foto 1: MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA Y TECHADO TIPO PÓRTICO DE PATIO.



Foto 2: REPARACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIOS Y ACCESORIOS.



Foto 3: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO.



Foto 4: REPARACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIOS Y ACCESORIOS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|