



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz.	MUNICIPIO:	Cubulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Chicuxtín, Aldea las Vegas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15 - 04-0064 - 43	FECHA:	04/09/2025.



Foto 1: Mejoramiento de techo con lamina troquelada calibre 26 al modulo de cocina



Foto 2: mejoramiento de techo al modulo de cocina.



Foto 3: Insalacion de ventanas en mal estado en el segundo modulo del establecimiento, a ventanas corredizas de pvc color blanco .



Foto 4: Insalacion de ventanas en mal estado en el primer modulo del establecimiento, a ventanas corredizas de pvc color blanco .

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

