

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CUMBRE DE PALÁ, ALDEA TRES CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0085-43	FECHA:	05 DE MAYO DE 2025



Foto1: Se Mejorará la pintura de la pared de la cocina del Centro Educativo



Foto 2: Se Mejorará la pintura de la pared del Centro Educativo.



Foto 3: Se Mejorará e instalará la estructura de sistema porticó (tubos y costaneras metálicos), 3 hiladas de block + cimentación + solera para el perímetro del mismo.



Foto 4: Se Retirá la torta existente dañada del salón de clases.



Foto 5: Se instalará Capote para el techo de la estructura sistema pórtico.



Foto 6: Se Mejorará y se sustituirá el piso a granito del salón de clases.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público