

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO MAGDALENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0099-45	FECHA:	5/05/2025



Foto 1: Se realizará el repello de la pared de la bodega escolar debido a que, en época de invierno, se filtra agua en el interior.



Foto 2: Se llevará a cabo el mejoramiento de estructura (costanera) para el soporte del techado de la bodega escolar, ya que las reglas de madera y lámina están deterioradas y se filtra agua en su interior.




Foto 3: Se colocará piso de granito en la bodega escolar, ya que no tiene revestimiento. Esto mejorará la durabilidad, facilitará la limpieza y creará un ambiente más higiénico y seguro para el almacenamiento de



Foto 4: Es necesario instalar una nueva puerta en la bodega escolar, ya que la actual está deteriorada y afecta la seguridad y funcionalidad del espacio.



Foto 5: Se instalará una ventana en la bodega escolar para mejorar la ventilación y la iluminación, lo que hará el ambiente más agradable y ayudará a preservar los materiales almacenados.




Foto 6: mejoramiento de tubería para depósito de agua y ampliación de la bodega son pasos fundamentales para mejorar tanto la funcionalidad como el bienestar de nuestro entorno.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

