

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CHAPOTE, ALDEA EL CEBOLLAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0121-42	FECHA:	2/5/2025



Foto1: se realizara pared de blook, debido a que el aula no cuenta con una parte de pared.



Foto 2: se realizará instalación de piso en el aula de párvulos.



Foto 3: se realizará la instalación de ventanas para protegerá el aula de polvo.



Foto 4: se realizará el cambio de ventanales, debido a que se encuentran en malas condiciones.



Foto 5: Se realizará la circulacion de la escuela, para la seguridad de los niños.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elba Eliberta Cabrera Arzúvalo Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--