



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TZAMILEP, ALDEA PATZIJON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0126-42	FECHA:	2/05/2025



Foto 1: se instalará piso formal en todo el corredor ya que actualmente solo existe torta de cemento ya porosa debido al paso de los años



Foto 2: se instalará canales y bajadas de agua pluvial, actualmente no tiene y el agua de la lluvia esta dañando la estructura del techo.



Foto 3: se instalará losa de patio ya que actualmente solo cuenta con una pequeña banqueta hecha con fondos de padres de familia y lo demás es de pura tierra que se vuelve lodoso en época de invierno.



Foto 4: mejoramiento de pintura general, el color de las paredes del establecimiento ya no es de ambiente agradable para los niños ya que está muy descolorida porque no se ha pintado durante varios años.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se contabilizarán en el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Comunidad




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

