



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO COXOJABAJ, ALDEA PATZOCÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0132-42	FECHA:	5/05/2025



Foto 1: Se realizará el mejoramiento e instalación de estructura metálica tipo pórtico




Foto 2: Mejoramiento e instalación de losa de piso tipo torta para la comodidad de los estudiantes de párvulos.



Foto 3: Se realizará el mejoramiento de canal y bajadas de agua pluvial para evitar erosión en la superficie de la tierra.




Foto 4: Se realizará el mejoramiento e instalación del techo con lámina troquelada para tener un mejor ambiente.





Foto 5: Sustitución de esta galera por aula tipo portico, para los niños nivel preprimario.



Foto 6: Área donde se instalará el aula tipo portico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

