



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PORTESUELO ALDEA EL VOLCANCILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0134-42	FECHA:	27 DE ENERO 2025



Foto 1: 1. MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 2: MEJORAMIENTO DE CERCO O MURO PERIMETRAL



Foto 3: MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 4: MEJORAMIENTO DE CERCO O MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

