

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Cubulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cachel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0139-43	FECHA:	1/10/2025



Foto 1: Se mejorará y se instalará piso a granito en corredor



Foto 2: En esta fotografía se observa erosión provocada por la quebrada, en la entrada al centro educativo y se mejorará con muro de contención-


Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

