

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Cubulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Patzocón, Cubulco, B. V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0144-43	FECHA:	18/08/2025



Foto1: Malla perimetral dañada y rota.



Foto 2: Se observa el agujero que contiene la malla.



Foto 3: Area apta para elaborar una galera.



Foto 4: Espacio suficiente para elaborar una galera de 6x6.



Foto 5: Piso de torta dañado y agrietado.



Foto 6: Espacio adecuado para colocar piso de granito.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

