

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. CA, CHIMACHO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUATZILEP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0148-43	FECHA:	14/08/2025



Foto1: Instalación de piso cerámico (antedslizante)



Foto 2: Instalación de piso en gradass (antedslizante)



Foto 3: Instalación de puertas



Foto 4: Instalación de puertas



Foto 5: Instalación de ventanales



Foto 6: Instalación de ventanales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y Sello del Presidente de la



[Firma]
Firma y Sello Directo Centro Educativo Público

