



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Rita, Aldea Chanchel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0165-43	FECHA:	2/05/2025



Foto1: Se realizará instalación de piso adentro de aula.



Foto 2: Se realizará instalación de piso en el corredor de la escuela.



Foto 3: Se realizará instalación de piso adentro de aula.



Foto 4: Se realizará instalación de piso adentro de aula.



Foto 5: Se realizará instalación de piso adentro de aula.



Foto 6: Se realizará instalación de piso adentro de aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.C.E.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
