



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA ESTANCIA, ALDEA LA LAGUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0169-43	FECHA:	23/10/2025



Foto1: Aula 1 y corredor; se trabajará mejoramiento e instalacion de piso cerámico.



Foto 2: Aula 4 y 5 se trabajará mejoramiento e instalacion de piso cerámico.



Foto 3: Corredor del aula No. 4 y 5, se trabajará mejoramiento e instalación de piso cerámico; y el espacio de tierra, se trabajará Mejoramiento de losa de patio con torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Foto 4: Bodega y cocina se trabajara mejoramiento e instalación de piso cerámico

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

