

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHITANIL ALDEA PATZIÚN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0176-43	FECHA:	27 DE ENERO 2025



Foto1: Mejoramiento e instalación de piso de granito



Foto 2: Mejoramiento e instalación de ventanas



Foto 3: Reparación del sistema eléctrico



Foto 4: Instalación de canales y bajadas de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

E. Urdaneta

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

